	Kommentar komtek
FDV TILTAK	
HMT-plan (år) : 2018	
Ikkje kostandsberekna	
Furuli barnehage	
Matter under klatrestativ	Ikkje HMT - er fallsand
Utvida soveplass til vognene, småbarnsvad	Ikkje HMT
Matter under huskestativ, leikeplass - småborn	Ikkje HMT - er fallsand
Måling av "nye barnehagen", ikkje måla sidan 2006	Ikkje HMT
Leggja asfalt på området framfor inngangspartia til avdelingana	Ikkje HMT
Ferdigstilling av uteområdet ved konktor, som ei følgje av utviding haust 2017	Ikkje HMT
Notsete barnehage	
Tak over inngangsparti må endrast. Overbygget har to støtter som fleire har gått på.	Drift komtek
Parkeringsplassen. Planere og få fleire parkeringsplassar	Ikkje HMT
Gjerding rundt barnehagen. Ein del av gjerdingen har losna.	Drift komtek
Fjerning av tre og røter rundt barnehagen	Ikkje HMT
Måling og vedlikehald innendørs - oppussing	Ikkje HMT
Utvendig måling	Ikkje HMT
Gjerde rundt vasskjelda. Få rydda og gjere ferdig vasskjelda.	Drift komtek
Felleing av tre - ved sida av altan	Drift komtek
Auka vaktmeisterressurs	Ikkje HMT
Får ikkje kaldt vatn i kranen om morgonen	Drift komtek
Betra rutinar for snåmåking morgonane (kl.7.15) samarbeid med vaktmeister	Ikkje HMT
Overbygg bossdunkane. Mykje snå for å få fram bossdunkane	Ikkje HMT
Taket - det ligg heller som kan løysna	Prosjekt 2019
Kjørnes barnehage	
Raudhyll som stadig kjem att - fjernast	Drift komtek
Graset rundt lavo må slåast	Drift komtek
Strøkasse ved det nye bygget	Drift komtek
Forlenge litt gangstien mellom Furehaugen og Skuleholten	Ikkje HMT
Taket på leikehytta er i ferdmed å gå i oppløysing	Drift komtek
Leikekasse ved Nyperusti er vanskeleg å åse, tolet ikkje så godt vatn	Ikkje HMT
Gerdet /vegkanten mot skogen bø skiftast ut	Drift komtek
Meir sand i sandkassane	Ikkje HMT
Kvåle skule	
Varme i gamleskulen	Drift komtek
Norane oppvekstsenter	
Drenering	Prosjekt 2019
Gjerde rundt uteområde	Prosjekt 2019
Solskjerming arbeidsrom	40 000
Lydisolering arbeidsrom	70000
Kaupanger skule	
Naturfagrom. Må oppgrderast i høve inventar, ventilasjon, oppbevaring av kjemikalie, nytt golvbelegg mm	
Punkterte vindauge, utskifting sommar 2018	Utført
Gymsal. Sterk slitasje på inventar som ribbevegg, bom mm.	Ikkje HMT
Lydisolering av musikkrom. Klasseromma over musikkromma vert forstyrra	Ikkje HMT
Lystilhøve på musikkrom	Ikkje HMT
Hakkespetthol i ytterveggar	Drift komtek - tiltak pågår
Solskjerming i hovudetasje på hovudbygg	30-50 000
Takoverbygg hovudinngang på hovudbygget	Pågår
Slitne golvbelegg	Vedlikehaldsplan er utarbeid
Slitasje garderobar, toalett, vaskar	Vedlikehaldsplan er utarbeid
Fjærland oppvekstsenter	
Montere nye termostatregulerte varneomnar i garderobe bygget gymnastikkbygg	40 000
Trudvang skule	
personaltoalett herre, dårleg vegg mellom toalett og garderobe	Ny vegg er satt opp
sprekk gulvbelegg og vegg heile oppsida	Ikkje HMT
fellesrom blå, flassing frå taket	Ikkje HMT
golvbelegg laust rom 224	Ikkje HMT
Sogndal bibliotek	
vindaugskarmar - avflassing av maling	Ikkje HMT